
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блок управления к промышленной швейной машине

Серия GC94-97

Typical



GC94-97 Блок управления www. welltex.ru

1. Назначение кнопок

	Кнопки	Название	Значение
8.8.	8.8.	Дисплей	Отображение параметров и текущего состояния
		Кнопка прибавления	Параметр и скорость плюс
		Кнопка уменьшения	Параметр и скорость минус
	A	Подсветка	Регулировка яркости

2. Отображение на дисплее





3. Позиционер включен. Игла останавливается в нижнем положении.

Примечание: Положение иглы следует отрегулировать в параметре [Р3].

- 4. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу 3 секунды, будет выполнен вход в параметр Р1, кнопками можно выбрать нужный параметр. После выбора параметра, подлежащего настройке, длительно нажмите и выполните вход в интерфейс изменения параметра. Кнопками выставьте нужное значение параметра. После настройки длительным нажатием подтвердите изменения. Через 3 секунды будет выполнен возврат в режим ожидания без каких-либо операций.
- **5.** Вход в дополнительные системные параметры: Нажмите и удерживайте клавишу при включении питания, на дисплее отобразится .

3. Быстрая настройка параметров

1. Настройка скорости: в режиме ожидания нажмите чтобы войти в интерфейс регулировки скорости, на дисплее отобразится 50, это означает,

GC94-97 Блок управления www. welltex.ru

что значение скорости равно 5000 об/мин, нажмите клавишу Для увеличения скорости или для уменьшения.

- 2. Изменение направления вращения двигателя: при включении машины нажмите и удерживайте клавишу, и на дисплее отобразится, выберите параметр . Длительным нажатием клавиши войдите в интерфейс изменения параметра. 0 прямое вращение, 1 обратное, а затем длительным нажатием клавиши подтвердите выбор.
- **3. Регулировка освещения:** нажмите кнопку , чтобы отрегулировать освещение.
- 4. Восстановление заводских настроек: при включении машины удерживайте нажатой клавишу для отображения .

 Примечание: после завершения всех настроек отпустите ее, примерно на через 3 секунды система автоматически вернется к заводским настройкам.

4. Таблица параметров

Параметр	Название	Диапазон	По умолчанию	Описание
P.1	Минимальная	300 - 900	300	Настройка минимальной
	скорость			скорости
P.2	Максимальная	300 - 4500	4000	Настройка максимальной
	скорость			скорости
P.3	Позиционер	0 - 2	2	0 – позиционер
	иглы			выключен
				1 – остановка иглы в
				верхнем положении
				2 – остановка иглы в
				нижнем положении
P.4	Лимит	300 - 4500	4500	Ограничение
	максимальной			максимальной скорости
	скорости			в параметре Р.2
P.5	Резерв			
P.6	Ускорение	0 - 99	03	Чем больше значение,
				тем медленнее ускорение
P.7	Замедление			Параметр не может быть
				изменён
P.8	Резерв			
P.9	Настройка	1 - *	1	Настройка угла верхнего
	верхнего			положения иглы
	положения			
	иглы			
P.A	Настройка	1 - *	12	Настройка угла нижнего
	нижнего			положения иглы
	положения			
	иглы			
P.b	Настройка	00 - 01	0	0 – прямое вращение
	направления			1 – обратное
	вращения			
	двигателя			

GC94-97 Блок управления www. welltex.ru

P.C	Настройка	00 - 01	01	00 – функция отключена
	функции			01 – при нажатии на
	обратного			педаль пяткой игла
	хода педали			поднимается
P.d	Резерв			
P.E	Включение	00 - 01	00	00 – выключено
	функции теста			01 – Включить функцию
				теста
P.F	Тестовая	0 - 4500	3000	Настройка скорости
	скорость			выполнения теста
P.G	Время теста	0 – 99	10	Настройка времени
				выполнения теста
P.H	Пауза во	0 – 99	02	Настройка времени
	время теста			паузы во время теста
P.I	Время работы	0 - 99	05	Настройка времени
	между			работы между паузами
	паузами (тест)			
P.J	Резерв			
P.t	Тип двигателя	01 - 04	02	1 – четыре полюса
				2 – шесть полюсов
				3, 4 – восемь полюсов
P.L	Напряжение	00 - 40	23	Регулировка напряжения
	на педали			педали
Р.П	Резерв			
P.n	Версия	00 - 99	01	Номер версии
				программного
				обеспечения (не
				регулируется)

5. Список ошибок

Ошибка	Описание	Решение
E.3	Короткое замыкание	Перезагрузите машину или замените блок
	питания двигателя	управления
E.4	Возникла проблема с	Проверить разъёмы и шлейфы, или заменить
	сигналом педали	задатчик скорости
E.6	Перегрузка по току, ток	Проверьте, подключен ли разъем двигателя и
	двигателя слишком велик	не слишком ли велика нагрузка двигателя
E.7	Двигатель не может	Проверьте машину на заклинивание,
	провернуть гл. вал	прошиваемый материал толще максимально
		допустимого
E.9	Возникла проблема с	Проверьте разъемы двигателя, или замените
	позиционером двигателя	двигатель

Примечание:

- 1. Не нажимайте на педаль при запуске машины, в противном случае появится надпись Е.4. Необходимо только вернуть педаль в нейтральное положение, а затем перейти к нормальной работе.
- 2. Если отображается значение Е3, проверьте, правильно ли подключен провод двигателя. Если все в норме, проверьте, правильно ли установлено положение ротора двигателя (магнитного кольца), которое можно регулировать в небольших пределах. Если отображается [Е7], пожалуйста, проверьте, не заклинило ли головку машины. Если головка машины не заклинена, двигатель необходимо заменить.